■ディスプレイマネージャーの切り替え

ディスプレイマネージャーを Wayland から X Window System に切り替えるには、CLI 版の Raspberry Pi の設定ツールで設定します。端末アプリで以下のように実行して設定ツールを起動します。

```
$ sudo raspi-config [Enter]
```

「6 Advanced Options」-「A6 Wayland」-「W1 X11」の順に選択します。これで X Window System に切り替わりました。ラズパイを再起動すると X Window System が利用されるようになります。